


Réhabilitation de 8 petits aqueducs

Les travaux concernent :

- Coupes d'arbres et la préparation générale du site,
- Lavage HP, sablage et reprise de l'étanchéité des cunettes intérieures (enduits, bandes Hypalon),
- Reprise des entonnements amont et aval par enrochement et/ou béton projeté
- Purge, reprise des pierres de voûte et d'angles,
- Reprise des parements extérieurs par rejointoiement, injection, projection enduit sur grillage
- Traitement des tirants
- Sécurisation des garde corps



TRAITEMENT ETANCHEITE CUNETTE



- Décapage et projection enduit étanche
Secteur Pimarlet, Manosque

TRAITEMENT ETANCHEITE BACHE METALLIQUE



- Sablage et projection peinture sur bache
Aqueduc de Roumejas, Peyruis



- Ouvrage de génie civil pour réalisation d'une piste
 - Soutien parement sud d'un aqueduc
 - Accès chantier
- Secteur Pimarlet, Manosque



REPRISE DES ENTONNEMENTS



- Terrassement
 - Mise en place des blocs
 - Liaisonnement par béton projeté
- Secteur Pimarlet, Manosque



TRAITEMENT DES MACONNERIES



- Sablage haute pression
- Reprise des joints
- Traitement des tirants
- Renouvellement du garde corps

Secteur Pimarlet, Manosque Association Syndicale du Canal de Manosque



Aqueduc du Fournas, Montfort