

Réhabilitation de 9 aqueducs

Les travaux concernent :

- Coupes d'arbres et la préparation générale des sites,
- Lavage HP, sablage et reprise de l'étanchéité des cunettes intérieures (enduits, bandes Hypalon),
- Reprise des entonnements amont et aval par enrochement et/ou béton projeté
- Purge, reprise des pierres de voûte et d'angles,
- Reprise des parements extérieurs par reconstitution de pierres, rejointoiement, injection, projection enduit sur grillage
- Traitement des tirants
- Sécurisation des garde corps



TRAITEMENT ETANCHEITE DES CUNETTES



- Piquage des enduits intérieurs des cunettes à reprendre
- Réouverture et nettoyage des fissures
- Mise en place de bandes tissées ou bandes Hypalon sur fissures actives





Aqueduc de Pimayon 3 à Manosque

REPRISE DES ENTONNEMENTS



- Terrassement
 - Mise en place des blocs
 - Liaisonnement par béton projeté
- Aqueduc ravin de la Magdeleine*



TRAITEMENT DES MACONNERIES



- Lavage/Sablage haute pression
- Piquage et purge des pierres gélives
- Remplissage des cavités par enduit projeté
- Mise en place d'un grillage
- Projection d'un enduit



Aqueduc de Pimayon 1 à Manosque



Aqueduc de la Magdeleine



Aqueduc de Saint Clément à Volx